

**Aufgabe:**


**Erneuerung des Radweges an der K58 bei Schiffdorf**



**Bild 1:**  
 Verformungen, Risse und Flickstellen auf dem Radweg



**Bild 2:**  
 Überfluteter Teilbereich des Radweges



**Abb. 1:**  
 Bohrprofil (Quelle: Baugrundgutachten Schwitzgebel, April 2018)